



Instrukcje według Monster Shop (UK)

MaxBlast 5m Wąż Próżniowy do Odkurzacza Przemysłowego 80L/90L

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania węża próżniowego MaxBlast 5m do odkurzacza przemysłowego 80L/90L. Zawiera porady dotyczące bezpieczeństwa, specyfikacje produktu i wskazówki dotyczące konserwacji.

Informacje o produkcie

MaxBlast 5m Wąż Próżniowy do Odkurzacza Przemysłowego 80L/90L

Opis

5-metrowy Wąż Przemysłowy to trwałe i elastyczne rozwiązanie zaprojektowane do zadań czyszczenia o dużym obciążeniu. Zbudowany, aby wytrzymać wymagające środowiska, zapewnia niezawodną wydajność ssania, oferując jednocześnie łatwą manewrowość. Jego wydłużona długość zapewnia większy zasięg, co czyni go idealnym do efektywnego obsługiwanie dużych obszarów bez częstego przestawiania jednostki odkurzacza.

Specyfikacja produktu

Wymiary:

Długość	5m
Średnica	3,8cm
Grubość	0,9mm

Waga

2kg

Przybory

EVA (kopolimer etylenu i octanu winylu) i PE (polietylen)

Numer katalogowy

215228

Bezpieczeństwo

* Podłączaj wąż tylko do kompatybilnych jednostek przemysłowych odkurzaczy, zgodnie z zaleceniami producenta. Nieprawidłowe dopasowanie może skutkować obniżeniem wydajności lub rozłączeniem podczas pracy. * Przechowuj wąż starannie zwinięty, gdy nie jest używany, aby uniknąć niepotrzebnych zagrożeń potknięciem. * Zawsze stosuj odpowiednie techniki ręcznego przenoszenia podczas podnoszenia



Instrukcje według Monster Shop (UK)

MaxBlast 5m Vacuum Hose for 80L/90L Industrial Vacuum

lub transportu węża. Zegnij kolana, trzymaj plecy prosto i nie skręcaj się podczas podnoszenia. * Nie używaj węża do odkurzania ostrych, gorących lub reaktywnych odpadów. * Upewnij się, że wąż jest wolny od zagięć, ostrych zakrętów lub zgnieceń podczas używania, ponieważ mogą one ograniczać przepływ powietrza lub powodować zmęczenie materiału. * W przypadku zablokowania, wyłącz odkurzacz przed próbą usunięcia blokady.

Konserwacja

Krok 1 z 1

* Przed użyciem sprawdź wąż pod kątem oznak zużycia, pęknięć lub degradacji. Nie używaj węża, jeśli występują jakiegokolwiek uszkodzenia. * Przechowuj wąż w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec degradacji powierzchni materiałów EVA i PE.

Rozwiązywanie problemów

Krok 1 z 1

* ****CO ZROBIĆ, JEŚLI W MOIM ZAMÓWIENIU BRAKUJE CZĘŚCI?**** Jeśli wydaje się, że w Twoim zamówieniu brakuje jakiejś części, skontaktuj się z naszym przyjaznym i pomocnym Zespołem Wsparcia Klienta w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki. * ****W PRZYPADKU WSZYSTKICH INNYCH PROBLEMÓW, PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM ZESPOŁEM WSPARCIA KLIENTA.****



Instrukcje według Monster Shop (UK)

MaxBlast 5m Vacuum Hose for 80L/90L Industrial Vacuum