

Een StepAlong van Monster Shop (UK)



PixMaxx Herbruikbaar Hittebestendig Teflonvel

10105

SKU 10105



Productinformatie

PixMax Herbruikbare Hittebestendige Teflon Vel voor Sublimatie & Vinyl Hittepersen



Beschrijving

Deze hoogwaardige Teflon Vellen zijn gemaakt van premium kwaliteit Teflon materiaal en hebben de ideale maat om in de meeste persen te passen, inclusief onze exclusieve PixMax 38x38cm en 40x50cm Hittepersen. Ze zijn perfect om uw hittepers schoon en in goede staat te houden en de vellen zelf zijn gemakkelijk schoon te maken, zodat ze keer op keer gebruikt kunnen worden.

Het gebruik van Teflon Vellen zorgt er ook voor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld tijdens het warmteoverdrachtsproces en beschermt de hittepersplaat door een barrière te creëren tussen de plaat en het sublimatiepapier of vinyl. Deze vellen voorkomen de opbouw van lijm en inkt op de plaat, waardoor u zich kunt concentreren op het maken van geweldige ontwerpen zonder te hoeven stoppen om de plaat schoon te maken.

Variaties / Modellen

.	10105
Grootte	48cm x 58cm

SKU

10105



Veiligheidsadvies

- Gebruik het Teflonvel alleen zoals bedoeld voor hittepers-, sublimatie- of vinyltransfertoepassingen.
- Houd het vel uit de buurt van open vuur, directe warmtebronnen of temperaturen die de door de fabrikant gespecificeerde hittebestendigheid overschrijden om schade of degradatie te voorkomen.
- Gebruik het vel niet als het tekenen van slijtage, scheuren, brandplekken of afbladdering vertoont, aangezien beschadigd Teflon de warmteverdeling en prestaties kan beïnvloeden.
- Zorg ervoor dat het vel correct is geplaatst tussen de platen van de hittepers en het materiaal dat wordt geperst om direct contact met de verwarmingselementen te voorkomen.
- Vermijd overmatige druk bij het gebruik van het vel, omdat dit voortijdige slijtage of schade kan veroorzaken.
- Laat het Teflonvel afkoelen voordat u het na gebruik aanraakt, omdat het warmte kan vasthouden en brandwonden kan veroorzaken.
- Gebruik hittebestendige handschoenen als u het vel direct na het persen hanteert om brandwonden of letsels te voorkomen.
- Vouw of kreukel het vel niet, omdat dit permanente schade kan veroorzaken en de hittebestendigheid kan beïnvloeden.
- Reinig het vel regelmatig met een zachte, niet-schurende doek en mild reinigingsmiddel om resten van vinyl, inkt of lijm te verwijderen. Zorg ervoor dat het volledig droog is voordat u het opnieuw gebruikt.
- Vermijd het gebruik van scherpe gereedschappen of voorwerpen op het vel om sneden, scheuren of perforaties te voorkomen die de effectiviteit kunnen verminderen.
- Bewaar het vel plat of opgerold op een droge, koele plaats om vervorming of schade te voorkomen.
- Houd het vel buiten het bereik van kinderen en huisdieren om accidenteel misbruik of inslikken te voorkomen.
- Als het vel een ongebruikelijke geur afgeeft, verkleurt of vervormt bij normale bedrijfstemperaturen, stop dan met het gebruik en vervang het onmiddellijk.
- Volg alle veiligheidsinstructies voor uw hittepers- of sublimatieapparatuur bij het gebruik van het Teflonvel om brandgevaar of mechanische schade te voorkomen.



- Gooi beschadigde of versleten Teflonvellen weg volgens de lokale afvalverwerkingsvoorschriften.

Stappen (2)

1. Onderhoud

- Reinig het Teflonvel regelmatig met een zachte, niet-schurende doek en een mild reinigingsmiddel om inkt, lijm of ophoping van residu te verwijderen.
- Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën, schuurmiddelen of schuursponsjes, omdat deze de antiaanbaklaag kunnen beschadigen.
- Zorg ervoor dat het vel volledig droog is voordat u het opnieuw gebruikt om vochtinterferentie tijdens het hittepersen te voorkomen.
- Vouw of kreukel het vel niet, omdat dit permanente schade kan veroorzaken en de effectiviteit kan verminderen. Bewaar het plat of opgerold op een droge, koele plaats.
- Als er lijm- of vinylresten op het vel ophopen, veeg deze dan voorzichtig af met een vochtige doek terwijl het vel koel is. Gebruik geen scherpe gereedschappen om te schrapen, omdat dit krassen of scheuren kan veroorzaken.
- Vermijd blootstelling van het vel aan temperaturen boven de gespecificeerde hittebestendigheid, omdat overmatige hitte vervorming of degradatie kan veroorzaken.
- Inspecteer het vel regelmatig op slijtage, zoals scheuren, afbladderen of verkleuring. Vervang het als er schade wordt geconstateerd om optimale prestaties te garanderen.
- Houd het vel uit de buurt van scherpe voorwerpen om gaatjes of sneden te voorkomen die de hittebestendigheid en duurzaamheid kunnen aantasten.
- Bewaar het vel in een schone, stofvrije omgeving om besmetting te voorkomen die tijdens het persen op stoffen of materialen kan worden overgedragen.
- Als het vel zijn antiaanbakeigenschappen begint te verliezen, overweeg dan om het te vervangen om soepele en efficiënte hitteoverdrachten te



behouden.

2. Probleemoplossing

- **WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN ONTBREKEN IN MIJN BESTELLING?**

Als er onderdelen lijken te ontbreken in uw bestelling, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact op met ons vriendelijke en behulpzame Klantenserviceteam.

- **VOOR ALLE ANDERE PROBLEMEN, NEEM CONTACT OP MET ONS KLANTENSERVICETEAM.**

Servicevoorwaarden: <https://nl.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

